

5.10. CALLE LA VÍA S/N

PROPIETARIOS: PEDRO RICO RUIZ
OCUPACIÓN: TODO EL AÑO
SUPERFICIE ÚTIL APROXIMADA: 112 M2
INSTALACIONES: LUZ Y AGUA POTABLE. SIN SANEAMIENTO.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
DATACIÓN: NO CONSTA
GRADO DE ALTERACIÓN: ALTO EN EL EXTERIOR.

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL

Forma parte del pequeño conjunto de casas-cueva ubicadas al otro lado de las vías del ferrocarril, quedando en consecuencia un tanto aisladas respecto al resto de cuevas de Salillas de Jalón. Corresponde al modelo de casa-cueva excavada en terreno llano. Además de las escaleras de descenso hacia la puerta de entrada cuenta paralelamente con una rampa que facilitaba la subida y bajada de los animales hacia el corral. Una vez descendidas las escaleras encontramos un espacio diáfano que precede a las puertas de la vivienda y del corral. Este acceso al corral, además de ser independiente, es único puesto que no se comunica con el interior del resto de la cueva. En él encontramos los espacios de la antigua cuadra, pocilga y pajar. Desde el zaguán, donde encontramos un diminuto ventanuco junto a la puerta de entrada, se accede a la cocina y a las dos únicas alcobas. En una de ellas encontramos un hueco empotrado, a modo de alacena, protegido por una cortina.

REFORMAS Y AÑADIDOS

Interiormente se han revestido con yeso los paramentos de las diferentes estancias hasta el nivel de arranque de las bóvedas, mientras que éstas muestran todavía su prístino aspecto irregular que proporcionan las sucesivas manos de cal aplicadas directamente sobre la tierra excavada. El hogar ya desapareció antiguamente, puesto que el actual propietario ya sólo encontró en el momento de la compra una pequeña cocina económica de carbón en lo que había sido su ubicación. El pajar ha sido agrandado, prolongando su longitud unos dos metros más, transformándose en habitación y abriendo una nueva ventana hacia el corral. Los pesebres de la cuadra han sido eliminados y se han sustituido por una chimenea. El cuarto de aseo se ha ubicado en una pequeña construcción adosada en uno de los ángulos del corral invadiendo parte de éste. Al carecer de saneamiento se dispuso un pozo ciego en el centro del corral, el mismo problema que pudimos ver en la casa-cueva de la Calle Moncayo nº42, y que se repite en la práctica totalidad de casas-cueva excavadas en terreno llano. Pero la transformación más



importante sin duda, la ha constituido toda la actuación realizada en el exterior, en las escaleras de descenso y en la fachada, revestida en la actualidad por fábrica de ladrillo cara vista (¿).

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Detalle de la zona de acceso. Por la puerta que se observa a la izquierda de la fotografía se accede al corral. El espacio de la antigua rampa se ha empleado para ampliar la anchura de las escaleras.

Vista del corral desde la parte superior. La albardilla vegetal sobre el murete de mampostería ha sido sustituida por placas onduladas de fibrocemento.

Detalle del corral desde su interior.

El espacio de la vieja cocina se emplea hoy como comedor y sala de estar.

Aspecto de la alcoba nº2. Al igual que el resto de estancias conserva el acabado original a base de cal aplicada directamente sobre la bóveda excavada, sin regularización previa del soporte.

Detalle del zaguán. Al fondo la alcoba nº1.

Detalle de la alcoba nº1. Las bóvedas de esta casa-cueva sorprenden por su regularidad y perfección


Alcoba 1
Alcoba 2
Cocina
Zaguán
Corral
Pajar
Cuadra
Pocilga
0 1 2 3 4 5 metros